

TERMOSANITARIA CONTI

di Conti Leonardo

Pannelli radianti • Centrali termiche a biomassa
Impianti termosanitari • Climatizzazione
Pressurizzazione • Pannelli solari • Lavori edili

Via A. Fogazzaro, 1/b • 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Leonardo 338 294.50.73 • Paolo 333 481.89.62
C.F. CNTLRD73D11D612C - P.I. 05186420484 - REA FI 526954



IMQ

AZIENDA CERTIFICATA F-GAS da ACCREDIA e IMQ
per controllo perdite, recupero gas, installazione e manutenzione
di apparecchi che contengono gas fluorurati secondo
regolamento Europeo 842/2006 e D.P.R. n° 43 del 27/01/2012
Certificazione impresa n° 3031-1404013 Termosanitaria Conti
Certificazione Persona n° 303P-1311145 Paolo Conti

Check-Up Impianto



ANALISI COMPLETA DI SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI IDROTERMOSANITARI

IL NOSTRO CONTROLLO COMPLETO PREVEDE:

- ANALISI ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO E RIPRISTINO DEI PRODOTTI CONDIZIONANTI.
- CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE.
- ANALISI DUREZZA ACQUA E CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO.
- CONTROLLO SISTEMI DI FILTRAZIONE PRINCIPALE E RIPRISTINO POLIFOSFATI NEI DOSATORI PRESENTI NELL'IMPIANTO SANITARIO.
- PROVE DI TENUTA IMPIANTI GAS METANO.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE.
- PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE
- CONTROLLO E RIPRISTINO IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE NON FUNZIONANTI



Un impianto sicuro ed efficiente tutela la tua
sicurezza, ti fa risparmiare e rispetta l'ambiente

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB

TERMOSANITARIA CONTI
Via Fogazzaro, 1/b
50019 Sesto Fiorentino (FI)

contatti:

Leonardo Conti: 338 2945073
Paolo Conti: 333 4818962

mail:

info@termosanitariaconti.it
contitermoimpianti@gmail.com